CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2016	136.427km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, Attraction, (Facelift) 2014 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K0FA181334	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.427km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 109.988km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 9 mm	✓ 9 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Reserverad als Notrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Sprachsteuerungs-System
- Dachreling
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8K0FA181334
2165 kg
3835 kg
1105 kg
1160 kg

CarOnSale

CarOnSale

SKF
VKMA


LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

Audi multimedia








Tour
Amsterdam
Hannover
Berlin
Info
Kassel
Leipzig
Brüssel
Köln
100 km
Luxemburg
Nürnberg
Stuttgart
195 m
Zielführung
Einstellungen
TMC
TP
12:33


Einparkhilfe
Einstellungen








Doklad o servisu
CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Audi Service


LIQUI MOLY
Ausgeführte Arbeiten
5W-30
Top Tec 4200
23.05.18
05/2020
58000
4 HP
30 Grad Celcius


Car
Bordbuch
Service & Kontrolle
Serviceintervalle
Ölwechsel fällig:
seit 1300 km / 71 Tagen
Inspektion fällig:
seit 71 Tagen
TMC
TP
12:33


LIQUI MOLY


AUDI AG
WAUZZZ8K0FA181334
2165 kg
3835 kg
1- 1105 kg
2- 1160 kg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)