
Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Style


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNU012233
Kilometerstand: 82.000 km
Erstzulassung: 25.01.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe
























11:33
22.5°C
35:56
6.9
Achtung: Motor läuft.
270
P
0


Vanillaroma
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVWZZZAW7NU012233
Inspektion in 8600 km oder 100 Tagen
Ölwechsel-Service in 15300 km oder 292 Tagen
MEDIA
PHONE
VOICE
APP
CAR
MENU

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNU012233
Kilometerstand: 82.000 km
Erstzulassung: 25.01.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Heckklappe - Delle entfernen (REPARIERT)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Volkswagen		Typ Polo VI Style			Modell 1.0 TSI EU6d, Style, (Facelift) 2021 ..			
	VIN WVWZZZAWZNU012233		Aufbau Lim. Schrägheck			Anzahl Türen 5	Antriebsart Frontantrieb	KBA-Schlüssel 0603/CNH	
	Kennzeichen	Erstzulassung 25.01.2022	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 81 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 999	HU 12/26	
	Gesamtfahrl. lt. Halter 50.000 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler 82.000 km	max. km-Stand bei Übergabe 81.582 km			Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 02/26	Letzter KD (km) 74.400 km	
	Farbe Rauchgrau Metallic		Lackierung metallic			Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 85.000 km	
	Scheckheft Digital - vollständig	Scheckheft Bemerkung							
	Polster Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Polsterfarbe Titanschwarz-Ceramique	Getriebe Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..						
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden ja							
Antrieb & Energie	Kraftstoff Superbenzin	Schadstoffklasse Euro 6d	CO_2-Emission (g/km) 126 (WLTP)	Energieeffizienzklasse B					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein						

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..
Ambiente-Beleuchtung weiß	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..	Ausstattung Style
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
Chrom-Paket 2	Dachhimmel Stoff, grau	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di..
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel / Handsender (2)	Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Handbremshebelgriff Leder	Heckscheibenwischer
Innen- und Leseleuchten vorn und hinten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron ..	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (6)	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltf..	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..
LM-Felgen	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablag..
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Nebelschlussleuchte
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kop..
Servolenkung	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und En..
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
Sitzheizung vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Style	Verbandkasten und Warndreieck	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	IQ.DRIVE-Paket	Metallic-Lackierung
Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Strea..	Raucher-Paket
Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen 15´	Rückfahrkamera (Rear View)	Verglasung hinten abgedunkelt (75%)

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 13.10.2026
- Gültig bis 81582 km

Zahlungsbedingungen: Ablöse Finanzierung. Verrechnung Gebrauchtwagen.
Sonderbedingungen: Ablösevertrag 12041868

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Heckklappe - Delle entfernen
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Stoßfänger vorne - SmartRepair
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	185/65 R15	3,00 mm (andere)	3,00 mm (andere)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	185/65 R15	3,00 mm (andere)	3,00 mm (andere)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	50.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Polo VI Style

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAWZNU012233
Kilometerstand: 82.000 km
Erstzulassung: 25.01.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Heckklappe - Delle entfernen (REPARIERT)