CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	245.718km	190 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 2.7 TDI EU5, 2008 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F3BN067453	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 245.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.698 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 231.670km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: QUARZGRAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Business-Paket advanced
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale






Einstellung


Service-Nachweise
Service-Nachweise



Service-Nachweise
Service-Nachweise



Gewährleistungsnachweis


Eintragungen der Werkstatt
Eintragung
Eintragung
2664 - engine update
Audi
York Audi
Stempel des Audi Betriebes


Eintragung
Eintragung




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
04-2028
Rechnung Nr. UB-DKNU03528
Gesamtbetrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)