CarOnSale

Honda CR-V Executive 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2014	81.237km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Honda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CR-V Executive 4WD [DE - SUV5 2.2 i-DTEC EU5, Executive 4WD, 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SHSRE6890DU026769	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.237km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung vorn
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten Edelstahl
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrhilfe (HDA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Hochtöner vorn
- Innenausstattung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher hinten
- Lautsprecher vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DTEC KAT
- Multi-Info-Display (i-MID)
- Multifunktion für Lenkrad
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer
- Notbremssignal
- Radstand 2630 mm
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe
- Subwoofer
- Tagfahrlicht LED
- USB-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung

- Lenkrad mit Schaltwippen
- Original Fahrzeug Farbe: URBAN TITANIUM
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem HDD mit Touchscreen-Farbdisplay und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







HONDA OF THE U.K. MANUFACTURING LTD.

CarOnSale


STOCKHOLM
BERLIN
LONDON
PARIS
BUCURESTI
PONTA DELGADA
MADRID
ROMA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
800km

















HONDA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF ÖVERENSSTÄMMELSEBEVIS/INTYG
FETOTSÓRTHÚ EGYEZMŐSÉGI CE
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EY MAATMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
EU VASTAVUSSERTIFIKAAT
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CE MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS
ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS
EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
ZGODNOŚĆ ZGODNOŚCI WE
ES OSVEDČENIE O ZHODE
ES POTRDILO O SKLADNOSTI
CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО


SHSRE6890D0026769


27.08.14 2131 AA0000126
M1 AF
SHSRE6890D0026769 8
Honda
RE6
3
4
Honda CR-V
HONDA (GB)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
EC 715/2007*EC 459/2012J
EURO5;JSP7/CI; M;N1 I
Diesel
0002 35J0 2199
ww.AHK lt.EGTG*
2 02 110/4000 190
4570 1820-1895
1685 1829
100
180 2250 2250
1220 1055
1220 1055
72 3000 71
1500 600 5
225/60R16 98T
225/60R18 98T
BRAUN 8/-
e11*2001/116*0302*07
01.02.13 K WT845275

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)