CarOnSale

BMW 420 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	110.422km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 420 i M Sport [DE - LimS5 420 i EU6d-T, M Sport OPF, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4H31080BV65883	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.417km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk tiefergelegt
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Variable Sportlenkung
- Warndreieck
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Carbon mit Akzentleiste
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitzheizung vorn
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Audio-Navigationssystem Business
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer LED
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















BMW









WBA4H31080BV65883

CarOnSale

CarOnSale




BETRIEBSANLEITUNG
DAS BMW 4er GRAN COUPÉ

BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
ORIGINAL


24.05.2019 0005 BU000265 2
M1 AA
WBA4H31080BV65883 3
BMW
3C
4H31
DAW50000
420I
BAYER.MOTWERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6/WLTP,DG,P/CI, M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1998
KORR.NEFZ-CO2W 135*7.2/6.2; >110 8.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK L
T.EGTG *O:1:1600 BIS 8% STEIG, *O:11700 BIS 8% STEIG.: NUR
IN VERBIND.M.BOOTS-,SEGELFLUGZEUG-,PFERDE-U.PKW-TRANSPORTA
NH, *BEI 20" BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH *


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)