
CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	109.100km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine [DE - Lim4 2.0 TFSI EU6, ultra basis, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZF49JA203375	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.932km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	Sommerreifen
FELGE	Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	5 mm
VORNE RECHTS	5 mm
HINTEN LINKS	5 mm
HINTEN RECHTS	5 mm

2. Satz

REIFENTYP	Winterreifen
FELGE	Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	5 mm
VORNE RECHTS	5 mm
HINTEN LINKS	5 mm
HINTEN RECHTS	5 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	380 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	270 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Ultra
- Heckklappenöffnung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WAUZZZF49JA203375


CarOnSale

CarOnSale








02.07.2018
0588
BMQ00043
M1
AA
WAUZZZF49JA203375
AUDI
B8
L2DEMAF1
FD7FD7CK003P8W01SS7MVEM1
A4 LIMOUSINE
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2016/646ZD
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
3620
1984
7.7/5.2:-*BU B.ANHÄNGEBETRIEB*O.I:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3520KG*WW.AHK LT.EGTG*
2 1 140/4200 210
4726-4851 1842
1385-1429 1505--
80
115 2020 2020
1055 1070
1055 1070
71 3750 67
1500 750 5
205/60 R16 92H
205/60 R16 92H
Grau
e1*2001/116*0430*54
26.02.2018 K EY328528
2019


GB737612

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)