CarOnSale

Hyundai i10 5 Star Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2013	45.529km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 5 Star Edition [DE - LimS5 1.1 EU5, 5 Star Edition, (Facelift) 2013 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MALAM51BADM394809	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.086 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2013	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: ELECTRIC RED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















HYUNDAI MOTOR INDIA
e4*2001/116*0131
MALAM51BADM394809
MODEL
i10
TYPE
P/C
ENG NO
G4HGDM648895
1405kg
2105kg
1-750kg
2-740kg
TRANS
J
AXLE
H4
PAINT
GA
TRIM

CarOnSale


CarOnSale








i10


7.2013 8357 AAP00001
AF
M51BADM394809 0
DAI
Z1
02 01 0051/05500
03555-- 1595--
1540-- 00980--
00032
110 001405
00750 00740
00750 00740
79 03750 73
00700 0400 005
155/70R13 75T
155/70R13 75T
ROT 3
e4*2001/116*0131*05
10.09.2010 K EE338
35F0 01086
DAI MOTOR (IND)
.PERS.BEF.B. 8 SPL.
ZWECKFAHRZEUG
2007*692/2008F
5;F;PI/CI; M, N1 I
IN
S 3585*G:BIS 1066*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
3*


DEKRA
Nächste HU
Juli 20
Juli 22
Juli 24
Juli 28
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Die Oberbürgermeisterin
I.A.


29.07.2013
07.11.2013
Stadt Bochum
Die Oberbürgermeisterin
I.A.
EE338666
Hyundai
PA
FKP41
M55AZ1
i10
HYUNDAI MOTOR (IND)
8357
AAP 00001 2
MALAM51BADM394809
M1
AF
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
Rot
3
1086
51 / 5500
Benzin
0001
e4*2001/116*0131*05
10.09.2010
CMS6E3315 DT667
P2337 G4HGDM648895
Verzollung im vereinfachten Verfahren
zugelassen
Hyundai Motor
Deutschland GmbH
22.05.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)