CarOnSale

BMW 740d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2014	211.543km	LEISTUNG 313 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 740d xDrive [DE - Lim4 740 d DPF EU5, xDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAYB010X0D598843	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 313 PS (230 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.217km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Rost	⚠ 3 mm Kerben, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Rost	⚠ 4 mm Kerben, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Blinkleuchten Weiß
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW Turbodiesel
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Aktive Kopfstützen
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 3070 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck)
- Servolenkung Servotronic
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Comfort-Paket
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Design- und Ausstattungslinie Edition Exclusive
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Innovations-Paket
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sound-System Bang & Olufsen High-End Surround
- Standheizung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Instrumententafel lederbezogen
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa (erweiterter Umfang)
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in
Germany
740d xDrive
475
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0276
WBAYB010X0D598843
2590 kg
4990 kg
1- 1230 kg
2- 1420 kg


CarOnSale



Nicht allein auf Kamerabild verlassen.








Service Historie
Datum: 25.04.2019 Service: 26636 BMW
Kilometer: 66217 km
Datum: 09.10.2017 Service: 26636 BMW
Kilometer: 36515 km
Datum: 07.06.2016 Service: 00508 BMW
Kilometer: 19163 km




18.09.2014 0005 BJG000041 2 2 230/4400
M1 AA - - 5079 1902
WBAYB010X0D598843 1 1471 2015
BMW - 100 -
7L 159 2590 2590
YB01 1230 1420 -
5A050000 1230 1420 -
- 75 3300 70
740D XDRIVE 2300 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 245/50 R18 100Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/50 R18 100Y
Limousine
715/2007*459/2012.I SCHWARZ/- 9/-
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0276*09
Diesel 14.05.2014 K WZ6783
0002 35J0 2993
F.1/F.2: 2690 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1565 B.ANHÄNGEBETRIE
B*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 18.09.2014***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Kerben, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)