CarOnSale

Mazda 6 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	203.094km	175 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 Sports-Line [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 175 EU6, Sports-Line, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGJ692821152724	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 198.413km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Ruckeln wenn Gang eingelegt ist.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Log-in-System
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Technik-Paket
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Touring-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Multimediabuchse AUX-IN
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung


- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
JMZGJ692821152724
2110Kg
3710Kg
1- 1110Kg
2- 1100Kg

CarOnSale










14:54
15.0
15.0
AUTO
OFF


AUDIO
PHONE
NAV
SETUP
Bitte Fahrzeugumgebung überwachen


Service-Intervalle
Alle 20.000 km oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgeschriebenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.
Nächste fällige Wartung
Spätestens bei
200.000 km / 125.000 Meilen / 10. Jahr
167988 km oder 25/06/2022
Vorherige Serviceleistungen
Auftragsdaten
km-Stand
Wartung durchgeführt
Mr. Wash Autoservice AG
Westendstr. 8
DE - 45143 Essen
+4920122088038
04/05/2026
198413 km
MMD, Auto-Park Rath NL der I.C. Autohandel Rheinland GmbH
Oberhausener Straße 2
DE - 40472 Düsseldorf
25/06/2021
147988 km
180.000 km / 112.500 Meilen / 9. Jahr
Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuert.
MMD, Auto-Park Rath NL der I.C. Autohandel Rheinland GmbH
Oberhausener Straße 2
DE - 40472 Düsseldorf
07/06/2018
112841 km
120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Auto-Park Rath GmbH
Oberhausener Straße 2
DE - 40472 Düsseldorf
+49211965050
01/07/2017
89210 km
100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr
Karosserie-Inspektion
MMD, Auto-Park Rath GmbH
Oberhausener Straße 2
DE - 40472 Düsseldorf
+49211965050
03/09/2016
65450 km
80.000 km / 50.000 Meilen / 4. Jahr
Karosserie-Inspektion


MAZDA
NAVIGATION SYSTEM


TÜV NORD Mobilität
alle Systemtests durchgeführt
Fahrzeug-Istdaten
Ergebnis


11.02.14
AFV000056
JMZGJ692821152724
Mazda
Mazda6
MAZDA GJ
Kombilimousine
GRAU
18.07.13
WC0808


TÜV
TÜVNORD
Kreis Mettmann
Der Landrat
Im Auftrag


WC090832
2324/244936
mazda

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)