CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



03/2023	107.804km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 55 2.0 TFSI e quattro EU6d, sport, 2021 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF27PN045554	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.804km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.503km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	65 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	65 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	65 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	140 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckklappenöffnung automatisch
- Hybrid
- Hybrid 270 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 52 Ltr.
- Ladedose (AC / DC)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sport-Fahrwerk
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachkantenspoiler
- e-tron Aufladesystem Kompakt
- Head-up-Display
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Business-Paket
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Komfort-Standklimatisierung
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Optik-Paket schwarz plus
- Servoschliessung für Türen
- Sound-System Bang & Olufsen
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Adaptive Scheibenwischer, beheizt
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Stadt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Raucher-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*1801
WAUZZZF27PN045554
2675 kg
4675 kg
1- 1245 kg
2- 1500 kg
Typ F2
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
012023
DRYA
03 7455

CarOnSale

CarOnSale

Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
19900 km / 12.2027
Inspektion fällig seit
18 Tagen
Zurücksetzen

Hinten

Suche













Audi
Service-Nachweis
Komplettnachweis


AUDI AG
e1*2007/46*1801
WAUZZZF27PN045554
2675 kg
4675 kg
1- 1245 kg
2- 1500 kg
Typ F2
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
012023
DRYA
03 7455

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)