CarOnSale

BMW X4 xDrive30d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	116.770km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X4 xDrive30d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAXX310200U35643	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.770km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 76.916km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Dark Copper, hochglänzend
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung Servotronic
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- X-Line
- Heckleuchten LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Original Fahrzeug Farbe: MELBOURNEROT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- WLAN-Hotspot
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Service-System: Concierge Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Head-up-Display
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Rückfahrkamera
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System Harman-Kardon
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















@WBAXX310200U35643@

CarOnSale




SET
RES



harman/kardon



AUTO
MODE


Nicht allein auf Kamerabild verlassen.





MODE


Service Historie
OK Datum: 15.03.2022 Service: 00163 BMW
Kilometer: 75.016 km
OK Datum: 07.04.2020 Service: 00163 BMW
Kilometer: 54.361 km
OK Datum: 25.10.2019 Service: 00163 BMW
Kilometer: 54.008 km
OK Datum: 08.06.2018 Service: 00163 BMW
Kilometer: 27.750 km




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


31.03.2017 0005 BV0001267
M1 AA
WBAXX31020D035643 5
BMW
X3
XX31
6A25000A
X4 xDrive30d
BAYER.MOT.WERKE=BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2016/427W
EURO6;W;PI/CI;2 M, N1 I
Diesel
0002 36WO 2993
F.1/F.2: +100 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: +160 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EG7G*Sommer- und Winterbereifung nur
auf Guß- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erstz
ul. *


DEKRA
Landkreis Hildesheim
Ausser Betrieb gesetzt am: 29.10.26
Landkreis Hildesheim
Der Landrat
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)