CarOnSale

Peugeot 206 Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	119.483km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 Basis [DE - LimS5 1.4 75 EU4, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF32MKFWAAY054154	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.360 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 8.880km	LETZTER SERVICE AM 05/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	185 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	195 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Hintergrund weiß
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Fensterheber manuell hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte(n)
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: LACK WEISS BANQUISE/FLACH STANDARD

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0374
VF32MKFWAAY054154
1421 KG
2321 KG
1 855 KG
2 780 KG

CarOnSale


CarOnSale





MOTUL
Motorenölsorte:
Viskosität:
Ölwechsel:
Nächster Ölwechsel:




11.05.2010
M1
VF32MKFWAY054154
PEUGEOT
2MKFW*
2MKFWA
206+
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp.
Schrägheckl/mousine
70/220/2003/76/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1360
ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.2321KG1DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 1
1.05.2010***
AJA00014 b
55/5500
1669
1027
46
1421
780
3750
510
175/65R14(82T)
Weiß
2101.2010

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)