CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



05/2023	72.596km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 / L4 [DE - GKa.L4 317 CDI RWD EU6d, extralang, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KDFZXPP551583	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.596km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.396km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat nachträglichen Einbau einer Goldschmitt Luftfederung an der Hinterachse;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Geräuschmaßnahme außen
- Kindersicherung
- LKW-Zulassung
- Markierungsleuchten seitlich
- Radstand 4325 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anzeige für Waschwasserstand
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Keyless-Start
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Karosserie/Aufbau: Kasten Großraum Überhang
- Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Partikelfilter

Sonderausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Aluleisten am Schiebetüreinstieg
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fußmatten Allwetter
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Leitungskanal an Heckportal
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Schmutzfänger vorn
- Trittstufe Hecktür
- Wagenheber
- Holzfussboden im Laderaum
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Leitungskanal an Seitenwand
- Radvollabdeckung
- Rückspiegel innen
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera
- Akustik-Paket
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Fenster für hintere Türen
- Getränkehalter vorn
- Laderaumleuchte LED
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schmutzfänger hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Vorderachse verstärkt
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Airbag Beifahrerseite
- Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0301
W1V3KDE7XPP551583
3500 kg
5500 kg
1- 1860 kg
2- 2250 kg
Typ: 906BB35
Made in Germany















DEKRA
Mai 2027
Außerbetriebsetzung
06.07.2026
Neckar-Odenwald-Kreis
Landratsamt
Kfz.-Zulassungen


23.05.2023
2222
BKA707006
N1
BB
WIV3KDFZXPP551583
2
MERCEDES-BENZ
906BB35
L3U51350BXX
SGZAB3AJBECX
SPRINTER
MERCEDES-BENZ
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t
Van
595/2009*2019/1939E
EUROVI, E7 M, N
Diesel
0002
66E0
1950
ZU 20: MAX.3052*AHK LT. EGTG*S.1:MAX.*
2
1
125/3800
160
7367 - -
2020 - -
2825 - -
2647 - 3210
100
3500
3500
1860
2250
1860
2250
83
2850
70
2000
750
3
235/65R 16C 121R
235/65R 16C 121R
e1*2007/46*0301*26
12.09.2022
K
GU419249



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)