CarOnSale

AUDI A6

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2008	193.868km	170 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER AUDI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4F58N143487	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.868km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Meridian
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Business-Paket
- Business-Paket Plus
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenairbag hinten
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Licht-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Navigationssystem
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Mittelarmlehne vorn
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Diebstahl-Warnanlage
- Navigationssystem mit DVD
- Multi-Media-Interface MMI
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WAUZZZ4F58N143487

CarOnSale





ESP OFF
AUTO



MODE

SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME




AUDI
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung
Zulassung auf IN-UF252
ZB II Nr. DN119881
Ingolstadt, 20.09.2008




20.05.2008 0588 ABM000539
WAUZZZ4F58N143487
AUDI
4F
ABPJF1
FM6XC0R4F600GG
AUDI A6
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1984
SCHWARZ
e1*2001/116*0254*17
04.12.2007
HU512488
205/60 R16 92W
205/60 R16 92W
F.1/F.2:2230 u. 7.2/8.2:1240 b.Anhängebetrieb*D.1:1600
bis 8% Steig.*Fzg. bei werkseitig montiertez AHK m.sp
z.Fahrdyn.Stab1.Syst.f.Anh.Betr.F.Teep. 100 km/h gem.
Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK 1t.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlteil



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)