CarOnSale

# Opel Astra Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2011 | 159.320km | 140 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Astra Sport [DE - Kb5 1.4 Turbo EU5, Sport, 2010 - 2012] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W0LPF8EC7B8091270 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>159.320km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.364 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>134.997km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2011 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>144g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 150 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 150 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 150 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Fehlermeldung, Parksensoren prüfen .**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion. 1 Schlüsselgehäuse defekt**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Check-Control-System
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE



## Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn rechts
- Nebelscheinwerfer
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Paket
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Bluetooth-Schnittstelle, Telefonmodul integriert
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















OPEL
WOLPF8EC7B8091270
2030
3280
1-1050
2-1020

ASTRA
CarOnSale

CarOnSale






Zusätzliche Motoröl- und Motorölfilter-Wechsel







Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren






Astra Sports Tourer
OPEL



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)




- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Verformung)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)




- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)