CarOnSale

Toyota Proace City L1 Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	47.092km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace City L1 Meister [DE - Ka4 1.5 D-4D EU6d, L1 Meister S/S, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YAREFYHT2GJ992796	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.092km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.496km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Comfort-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Getriebe 6-Gang
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW D-4D
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum
- Toyota Smart Cargo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfortsitze
- Heckscheibenwischer
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Beifahrerdoppelsitz
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung
- Harnstofftank (AdBlue)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Multimedia Display (8,0 Zoll)
- Radstand 2785 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenschutzleisten
- Stop&Go-System (TSGS)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumtrennwand
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
- Klimaanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























YAR EFYHT2 GJ992796


CarOnSale


CarOnSale






Service ausgeführt
Kilometerstand: 21496
Datum: 28.05.2024
TOYOTA
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt
Kilometerstand:
Datum:
Service ausgeführt








01.08.2022
N1
YARFEYHT2GJ932796
TOYOTA
E
YHT2-H2F021(1L)
PROACE CITY
TOYOTA EUROPE (B)
F.z.z.G0.bef.b.3,5 t
Van
715/2007*2018/1832AQ
EURO6;WLTP;AO;PI/CI;N1 II
Diesel
0002
36AQ
1499
Datum zur Emissionsklasse: 01.08.2022*
24.01.2022


Sept 2026
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne fehlt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)