CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



09/2021	123.488km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY1M2121304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.488km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.975km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckklappentaster ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Allradkupplung
- Frontscheibe Akustikglas
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Dachkantenspoiler
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Radstand 2819 mm
- Standard-Fahrwerk
- Dachreling schwarz
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Fensterzierleisten schwarz
- Getränkehalter
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Multifunktionskamera
- Start/Stop-Anlage
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherheits-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Start-Stop-Knopf
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZFY1M2121304
2510 kg
4910 kg
1245 kg
1335 kg
062021
DTPA
01 7072
0.01






Fahrweg kontrollieren!
Hinten











A/C ON
SYNC



15.09.2021
0588
WAUZZZFY1M2121304
AUD
XDTPA01
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp
Kombiimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6 WLTP-AP,PI/CI M, N1
Hybr.Diesel/E
2010
135AP
1968
2
4662
1617-1663
174
1245
1245
73
2400
235/55 R19 101W
235/55 R19 101W
Schwarz
e1*2007/46*1551*28
03.02.2021
GC421929
Sachbl/Fahrzeugbf/Zeg/M+Fg
Anhängebetriebstechn zul Gesmasse/Zugvorrichtung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)