CarOnSale

Seat Leon Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2022	95.853km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Style [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Style, 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKL5PR009922	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.853km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.678km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP) 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP) 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse rostig: vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light)
- Klimaautomatik
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Notrufsystem
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Winter-Paket
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad heizbar
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Licht- und Sicht-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












KUMHO





















VSSZZZKL5PR009922



CarOnSale





CarOnSale


16:50
22.5°C
KLIMA
AUTO

16:50
22.5°C
KLIMA
AUTO





009922
C-UH95
SEAT

EC Certificate of Conformity


15.09.2022 7593 ASL001952
VSSZZZKL5FR009922
SEAT
KL
SPYTTAXO
SEAT LEON SP
SEAT (E)
FZ.-S.PERS.BEF.B.8 SPL.
K3HBTLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI;M, N1 I
DIESEL
0002 36AP 01968
7,2/6,2+10 B.ANHÄNGEBETRIEB*0,1:1800 BIS 85 STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3630KG*WW.AHKLT.EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.09.2022*
SCHWARZ
c9*2007/46*3167*18
18.05.2022
GN366873
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)