CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



06/2019	89.845km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6, FWD, 2017 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZK9061153	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.057km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 193g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	1300 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZK9061153
3500 kg
6000 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E


CarOnSale


CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)