CarOnSale

# Audi A5 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2017 | 160.268km | LEISTUNG<br>190 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A5 Sportback | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZF57JA057406 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>160.268km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>190 PS (140 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>144.544km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2017 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>117g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 360 µm ⚠ | Beifahrertür | 200 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 200 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 200 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 750 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 200 µm ⚠ |
| Motorhaube | 200 µm ⚠ | Heckklappe | 180 µm ⚠ |
| Dach | 240 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | • Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Fondsitzanlage (2 Sitzplätze)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Heckklappenöffnung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: Black Edition
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Außenspiegel schwarz
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Exterieur-Paket S line
- Individuallackierung Audi exclusive
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Licht-Paket
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Radioempfang digital (DAB)
- Raucher-Paket
- Schwellerleisten Sport-Design
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Rückfahrkamera
- Standheizung
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Sport-Fahrwerk
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























CarOnSale








9:00




9:10
Fahrweg kontrollieren!


Auf der Suche nach weiteren fahrzeugen?




16.11.2017
WAUZZZF57JA057406
AUDI
A5 SPORTBACK
Diesel


DEKRA
nächste HU
Apr. 20 25
DEKRA
nächste HU
Apr. 2027


KD245541
GC172562

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)