CarOnSale

Skoda Octavia Ambition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



06/2015	128.870km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Ambition [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Ambition Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJG7NE4G0022302	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.870km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 122.172km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	✓ 6 mm	✓ 6 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (16 Zoll)	✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Winterreifen	⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (16 Zoll)	✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	195 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	245 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fzg. nimmt schlecht Gas an im kalten Zustand (lief nur auf 3 Zylinder n),; Unrunder Lauf; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Maxi-DOT Display
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/ BRILLIANTSILBER

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Sitzheizung vorn
- Aschenbecher vorn
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Aschenbecher vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Business-Paket Amundsen
- Nebelscheinwerfer
- Wendematte Gepäckraum
- Radioempfang digital (DAB)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJG7NE4G0022302
1897kg
3397kg
1- 980kg
2- 970kg
CXXIB

CarOnSale

CarOnSale






Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY
20.03.26
12.172
4,7 Liter
Anzeige








RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU

ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!




ŠKODA
ŠKODA Partner

Ausgeführte Arbeiten
LIQUI MOLY



Service
RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU


Servicenachweis
LIQUI MOLY
BETRIEBSANLEITUNG
SERVICEPLAN









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)