CarOnSale

# Peugeot Boxer 333 L2H2 Avantage + HDi 130 Stop&Start

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2015 | 192.483km | 131 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Boxer 333 L2H2 Avantage + HDi 130 Stop&Start [DE - HKa4 333 2.2 HDi FAP EU5, L2H2 3,3t Avantage + Stop&Start, 2014 - 2014] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VF3YBTMFB12692370 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>192.483km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>131 PS (96 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>189g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 8 mm | ✓ 8 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **80 µm** | Beifahrertür | **90 µm** |
| Kotflügel vorne links | **105 µm** | Kotflügel vorne rechts | **85 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | **80 µm** |
| Seitenteil hinten links | **85 µm** | Seitenteil hinten rechts | **80 µm** |
| Motorhaube | **90 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **80 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Defekt; Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mit Weitwinkel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand
- Radstand 3450 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt)
- Start/Stop-Anlage
- Zul. Gesamtgewicht 3,30 t
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bodenplatte im Laderaum
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Kopfstützen gepolstert
- Motor 2,2 Ltr. - 96 kW HDi FAP KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen

## Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Klimaanlage
- Federung hinten verstärkt
- Steckdose im Lade-/Fahrgastraum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)