
CarOnSale

Hyundai i20 Select

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	52.236km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i20 Select [DE - LimS5 1.2 EU6d-T, Select, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN NLHB251BAKZ492962	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.236km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 36.339km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrer-Informations-System (Monochrom-Display 3,8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























CAR ON SALE
i20


CAR ON SALE





35.000-km-Wartung
55.000-km-Wartung
Reifen Thomsen Tarp GmbH




HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
ΕΕΓ Certificaat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
FJ704810
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV
2700784


COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)




- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)