CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 de 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



08/2021	147.893km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 de 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 de EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539111V305370	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.893km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.786km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 45g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU


Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Keyless-Go-Paket
- Licht-Paket High-End
- Park-Paket High-End
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Surround-System Burmester
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz-Komfort-Paket
- Public-Charging-Paket
- Smartphone integriert
- Park-Paket mit Sensoren
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- PRE-SAFE-System Plus
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Kamerasystem 360 Grad
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket High-End
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Multikontursitz-Paket
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- AMG-Line Interieur
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz / Aluminium
- Lenkrad heizbar
- Off-Road-Styling-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Keyless Go Startanlage
- Sitzheizung vorn
- Intelligent Light System LED
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N2539
2650 kg
4750 kg
1210 kg
1440 kg
Mercedes-Benz
Made in Finland











STOP









Hinten





Mercedes-Benz


394




MERCEDES-BENZ
GLC 300 DE 4MATIC
MERCEDES-BENZ
FZ Z.PERS.BEF.B.8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP;AP;PI/CI;M,N1 I
HYBR.D/E EXT.AUFL
CZAA050B
GRAU
e1*2001/116*0480*41
11.11.2020
ET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 11.08.2021*


TÜVNORD
AUG 2026
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)