CarOnSale

# Seat Ibiza FR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | 50.207km | 110 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Seat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, FR OPF, (Facelift) 2021 - 2024] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>VSSZZZKJZNR061360 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>50.207km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>49.800km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2022 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>126g/km (WLTP)<br>112g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.6l/100km (WLTP)<br>4.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer, Kerben |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **65 µm** | Beifahrertür | **60 µm** |
| Kotflügel vorne links | **65 µm** | Kotflügel vorne rechts | **65 µm** |
| Türe hinten links | **75 µm** | Türe hinten rechts | **60 µm** |
| Seitenteil hinten links | **85 µm** | Seitenteil hinten rechts | **85 µm** |
| Motorhaube | **115 µm** | Heckklappe | **100 µm** |
| Dach | **85 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel Leder-Optik
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Komfort-Paket
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Fensterheber elektrisch hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Bluetooth Audio-Streaming
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheinwerfer Voll-LED
- Sonderlackierung Weiß
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-Paket XL
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Sprachsteuerungs-System
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VSSZZZKJZNR061360

CarOnSale


CarOnSale


AUTO
OFF






Auto





SET
RES



VIEW




Algiers
Lisboa
Lisbon
Milano
Bordeaux
Paris
Wien
Warszawa
Berlin
Birmingham









Ibiza




Hauptuntersuchung § 29 StVZO





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)