CarOnSale

Kia Sportage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	96.188km	185 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPK813DGL043156	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.188km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.012km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Dynamisches Kurvenlicht
- Automatisches Antibeschlag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sound-System
- Subwoofer
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE


Sonderausstattung

- Leder-Paket
- Technik-Paket
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Innenraumbeleuchtung LED
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Heckklappenöffnung elektr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CRDi 16V








KIA U5YPK81000L04356







KIA

Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen

P
R
N
D




Safety - Bag


Service – Inspektion
KIA MOTORS
Autohaus Hakelberg




MI
U5YPK813DGL043156
KIA
DLE
F5D14
A632Z1
SPORTAGE
KIA MOTORS (SK)
FE.Z.PRRS.BEF.B. B SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
DIESEL
0002
Z0:BIS 1645*


Arbeitsbescheinigung
Teil II vorzulegen!
Ablauf Reservierung:
Landkreis Heidekreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde
IA
ZBI 183



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)