CarOnSale

Toyota Yaris Comfort Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	89.469km	73 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Comfort Hybrid [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU6, Comfort, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKD3D360A207223	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.469km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 75g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleiste
- Projektor-Scheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Design-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL NHP130L-CHXNBW 5 350


CarOnSale


CarOnSale




MODE



MIRROR






EV MODE
ECO MODE
OFF




TOYOTA YARIS HYBRID
TOYOTA EUROPE (B)
Pkw,2 Pers.Beif.u. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
Hybr.Benzin/E
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.02.2016*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)