CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	136.479km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1173431N496783	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.479km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.462km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz-Komfort-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Tempomat

Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Infotainment-System: Remote Online
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Licht- und Sicht-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD1173431N496783
1920 kg
3360 kg
1- 1005 kg
2- 915 kg
Made in Hungary

CarOnSale





Navigationsbereit
Zeit
9:25
Höhe

Richtung
NO
Geschwindigkeit
0






OK








AUTO





Serviceinformationen
Europa - Edition


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
5593367
ES831634




06.03.2017
M1
WDD1173431W496703
Mercedes-Benz
245 G
234HQ2
XXBA1504
CLA 200
DAIMLER (D)
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WLTI/CII M, N1 I
Benzin
1595
SCHWARZ
19.02.2016


DEKRA
Nov 20 23
Jan 2026
Außerbetriebsetzung
im 08 SEP 20
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)