CarOnSale

Volkswagen Golf GTD BMT/Start-Stopp

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	148.883km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTD BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZAUZJP607721	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.883km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 99.620km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	1995 µm ⚠
Kotflügel vorne links	425 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	500 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm ⚠	Türe hinten rechts	1055 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1225 µm ⚠
Motorhaube	420 µm ⚠	Heckklappe	125 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung GTD
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Abbiegelicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Honeycomb Black
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Pedale Edelstahl
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 10-Kanal-Verstärker
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Active Lighting-Paket
- App-Connect
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremssättel Rot lackiert
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lautsprecher (8)
- Lautsprecher (8)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Safesicherung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Seitenairbag hinten
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Sport & Style-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Standheizung mit Standlüftung
- Subwoofer
- Top-Paket
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale



MENU
ParkPilot
HOME
Fahrweg kontrollieren!
















GTD





VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




12.06.2018
M1
WVWZZZAUZJF807721
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACDGCAK0
FH6EM6PB0G1N7MMCN1ML6SVE2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Pz.I.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I
Diesel
.0002
1969
225/40 R18 92Y XL
225/40 R18 92Y XL
Grau
e1*2007/46*0627*31
08.03.2018
HA114478


12.06.2018
M1
WVWZZZAUZJF807721
VOLKSWAGEN, VW
AUV
VACDGCAK0
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Pz.I.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI;M, N1 I
Diesel
.0002
1969
Meiningen
08.05.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)