CarOnSale

Peugeot 407

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2007	105.819km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 407	KATEGORIE Limousine
FIN VF36DRFJC21641566	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 105.819km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.195km	LETZTER SERVICE AM 06/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Display Mittelkonsole Pixelfehler;Beide Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Anzeige Motorölstand
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Spinal-Care-System (Aktive Sitze / Kopfstützen vorn)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wartungsintervall-Anzeige
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS MANITOBA

Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe elektronisch
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2001/116*0331
VF36DRFJC21541566
1995 KG
3495 KG
1-1060 KG
2-1010 KG

CarOnSale

CarOnSale



AUTO









CarOnS



Wartungsnachweis
AUTO SCHRÖDER
Firmen-
stempel
Nächste Durchsicht
km bzw. am

Wartungsnachweis
AUTO SCHRÖDER
Firmen-
stempel
PEUGEOT
Nächste Durchsicht
km bzw. am

CarOnSale


21.06.07
AAY000029
PEUGEOT
6RFJ*
6DRFJC
407
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Limousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1997
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3415KG.*
205/60R16(92V)
205/60R16(92V)
e2*2001/116*0331*00
16.06.05
DJ627577

JULI 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)