CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW TOURAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2010	137.426km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOURAN	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZAW068563	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 137.426km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.782km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	310 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	355 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	290 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Sport-Paket Avignon
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Leder
- Sport-Fahrwerk
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















LEONY - DON'T WORRY

WVGZZZ1TZAW068563

CarOnSale

CarOnSale


PASSENGER AIRBAG OFF
HI
HI
OFF
DUAL
AUTO
AC
SOUND
EJECT

DUAL
AUTO
AC
SOUND
EJECT
LEONY - DON'T WORRY
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK/TRACK
FOLDER

SOUND
EJECT
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK/TRACK
FOLDER








RES/+
CANCEL
SET/-













18.01.2010 0603 AIG00104
M1 AC
WVGZZZ1TZAW068563 4
VOLKSWAGEN, VW
1T
CAVCAC
FM6FM6230087MG5551
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5/A/PI/CI, M, N1 I
BENZIN
0001 35A0 01390
0,1:1800 BIS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3630KG*
FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI
.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUS
N.VO.Z.STVO*EW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
18.01.2010*
02 01 0103/05600 200
04407 - 04505 - - 1794
1620 - 1694 - - 01523
- 00075 -
166 002130 002130
01110 01080 -
01110 01080 -
75 03750 72
01500 0750 005 -
195/65 R15 91H
195/65 R15 91H
0
e1*2001/116*0211*21
29.09.2009 DT085253


01/2015
Landratsamt
Neustadt a. d. Aisch
Bad Windsheim


VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Kratzer, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)