CarOnSale

Renault Clio Expression

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



12/2012	153.845km	LEISTUNG 73 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Expression [DE - LimS5 1.2 16V 75 EU5, Expression, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF15R0G0H48313489	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 153.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 7.492km	LETZTER SERVICE AM 12/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm	Beifahrertür	175 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	175 µm	Türe hinten rechts	180 µm
Seitenteil hinten links	170 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm
Motorhaube	170 µm	Heckklappe	175 µm
Dach	165 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Motor 1,2 Ltr. - 54 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU

Sonderausstattung

- Klang & Klima-Paket
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- 4 Lautsprecher
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
YF15RGCOH48313489


CarOnSale

CarOnSale




KONTROLLNACHWEISE (1/6)
VF15R0G0H48313489
Autohaus Gänsicke GmbH
Q15-024853
Mobi - online Meldung


CLIO
BEDIENUNGSANLEITUNG


27.12.2012
J333
BAJ00006 3
M1
AB
VF15R0G0H48313489
3
RENAULT
R
5R0G
5R0G0H
CLIO
RENAULT (F)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAGHECKLIMOUSINE
715/2007*566/2011/B3
EURO5;FPI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
35JO
01149
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2463KG*
185/65 R15 (88)T
185/65 R15 (88)T
e2*2001/116*0327*50
19.10.2012
WR692531



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)