CarOnSale

Volkswagen Transporter FWD Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	174.925km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter FWD Edition [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d, Multivan Edition, 2021 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZNH002718	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.925km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.396km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 6	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk 17"
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, Umfeldleuchte in Heckklappe
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Regensensor
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar

- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent inkl. Einparkhilfe, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera
- Fliegengitter Schiebefenster links
- Fliegengitter Schiebefenster rechts
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum)
- Lackierung: Uni-Lackierung / Dach Schwarz
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2 Einzelsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (4) integriert, 1. + 2.Sitzreihe
- Sport-Paket Exterieur
- Steckdose 230V im Fahrerhaus
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachsteuerungs-System
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten rechts
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrwerk tiefergelegt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZNH002718
3080 kg
5300 kg
1820 kg
1515 kg
Typ 7HC
Berliner Ring 2
DE - 38440 Wolfsburg

CarOnSale



MENU
HOME
11:32
Torshavn
Birmingham
Paris
Bordeaux
Hamburg
Oslo


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!










Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis
Kompletthinweis


Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis




VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0220
WV2ZZZ7HZNH002718
3080 kg
5300 kg
1 - 1620 kg
2 - 1515 kg
Typ 7HC
Berliner Ring 2
DE - 38440 Wolfsburg
www.volkswagen.com
DMZA LOD 2035529

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com