CarOnSale

# Kia Sportage Spirit 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2015 | 93.576km | 116 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Kia | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Sportage Spirit 2WD [DE - SUV5 1.7 CRDi EU6, Spirit 2WD ISG, (Facelift) 2015 - 2016] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>U5YPC815AFL660248 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>93.576km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>116 PS (85 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.685 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>41.234km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2019 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Taxi | CO2-EMISSIONEN<br>135g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 6 mm<br>Kratzer | ✓ 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 180 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 185 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 125 µm | Heckklappe | 115 µm |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug;**
**Tiergeruch;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- iPod-Anschluss
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW CRDi KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Radstand 2640 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Infinity Premium
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wärmeschutzverglasung
- Xenon-Scheinwerfer
- Zusatzbremsleuchte LED
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: CASA WHITE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























CarOnSale



RADIO
MEDIA

RADIO
MEDIA





KIA





Service – Inspektion
KIA MOTORS
Auto-Koch GmbH & Co. KG

SPORTAGE

KIA
KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE


24.06.2015 1200 ACC000503
M1 AF
U5YPC815AFL660248 7
KIA
SLS
F5D41
M65BZ1
Sportage,SL,SLS
KIA Motors (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/GI; M, N1 I
Diesel
0002 36W8 1685
Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.
WEISS
e11*2007/46*0136*15
23.01.2015 K-HT537101





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Delle, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)