CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 250 4Matic Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	99.945km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 250 4Matic Sport [DE - Kb5 CLA 250 EU6, 4Matic Sport, 2015 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD1179461N257515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.945km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 58.707km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; unangenehmer Geruch im Fahrzeuginneren

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Frontscheibe Verbundglas
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz-Komfort-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Sportsitze vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Parameterlenkung
- Aktive Motorhaube
- Chrom-Paket
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel Stoff
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reiserechner
- Sicherheitsgurte designo
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Exklusiv-Paket (AMG)
- Klima-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Panorama-Schiebedach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Rückfahrkamera
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
Mercedes-Benz
2050 kg
3590 kg
1050 kg
1000 kg

CAR ON SALE

CAR ON SALE

Zieleingabe
Karte
Kompass



Gesamtes Umfeld beachten!










Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

D1.1.21b GM **Bremsbelag - 2. Achse rechts - schleift**

Folgende Hinweise sollten vom Fahrzeughalter dringend beachtet werden:

Reifenventil - 1. Achse links und rechts - Staubkappe fehlt
Reifenventil - 2. Achse rechts - Staubkappe fehlt
Achskörper - hinten mit Korrosion

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel. Siehe §23 StVO und §31 Abs.2 StVZO.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im Mai 2028

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:

	Kraft [daN] Ref.Wert	Links	Rechts	Funktionsw.	Achsanteil [%] Ist	Min	Ergebnis
1. Achse	255	239	236	31,7	75	53,2	i.O
2. Achse	192	178	200	75,4	25	16,8	i.O

Feststellbremsanlage: Abbremsung: 10 %


	Links	Rechts
2. Achse	Blockiert	130	69


(7) Ergebnis: **geringe Mängel (GM)**

HU-Plakette: angebracht
(8) nächste HU: **Mai 2028**

(9) Ihr Prüfingenieur
Thomas Rusch

A1112002


12.10.2015 | 1313 | ELL00012X
M1 | AC
WDD1179461N257515
Mercedes-Benz
245.6
224KP1
MZAA8575
CLA 250 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;WIFI/CT; M, N1 I
Benzin
0001 | M 26W0 | 1991
6,1/7,2;2090 b.Anh.Betr.*7,2/8,2;1080 b.Anh.Betr. Rote.A
HY 1;5GTG*FZ I&S bei werksseitig montiert.BAK u.ESP a
Spez.fahrdyn.Stabi;Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h a
Emissionsklasse; 12.10.2015* m.geänd.Fahrwerksfedern,
01-H6, Farbe: schwarz***
2 | N | 02 | N | 155 /5500 | | 240
4691 | M | 1777
1456 | N | 1565
75
158 | M | 2050 | | 2050
1050 | 1000
1050 | M | 1000
86 | N | 3750 | | 74
1500 | M | 750 | M | S | M
235/35 R19 91Y XL
235/35 R19 91Y XL
GRAU | 77
e1*2001/116*0470*13
09.01.2015 | A | HV406500


ZUSAMMEN MIT ZBII(FZ-BRIEF)
ZUR WIEDERZULASSUNG
AUFBEWAHREN!!!
ZBI 3459



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)