CarOnSale

Toyota Auris Life+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2010	135.716km	132 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Life+ [DE - LimS5 1.6 Valvematic EU5, Life+, (Facelift) 2010 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NMTKE56E20R059802	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.716km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.194km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2010	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	310 µm ⚠
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	425 µm ⚠	Türe hinten rechts	225 µm ⚠
Seitenteil hinten links	860 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1875 µm ⚠
Motorhaube	125 µm ⚠	Heckklappe	125 µm ⚠
Dach	110 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - SMT, sequentiell
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkhilfe (Ultraschall)
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Silver Metallic

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0305
NMTKE56E20R059802
1750 kg
2950 kg
1: 1020 kg
2: 1010 kg
MODEL ZRE151L-DHLNPW 4580
C/TR1F7 /FB12
A/TM-04A/EC60A

CarOnSale

CarOnSale


MODE

DISP

+ RES
– SET



CarOnSale


CarOnSale






Service-Check Datum:
29.09.2025
121194 km
Nächster Service-Check spätestens am:
09.2026
136.000 km
Öl-Viskosität
5w30
Händlerstempel
Autocenter
Leifkes & Sohn GmbH
Dülmener Str. 68
48653 Coesfeld


TOYOTA
RIETMANN & LEIFKES


Autocenter
Leifkes & Sohn








HU TÜV NORD
TÜVNORD
TTAE9579
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
Im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)