CarOnSale

Seat Ateca FR

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.09.2026



06/2023	38.856km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca FR [DE - SUV5 1.5 TSI ACT EU6d, FR OPF, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5F8P6540894	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 38.856km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.432km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel grau
- Bluetooth Audio-Streaming
- Brillenfach
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenraumlicht-Paket LED
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Aluminium-Design
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2638 mm
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Notrufsystem
- SEAT Media-System Plus
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer Voll-LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Progressivlenkung

Sonderausstattung

- Dachhimmel schwarz
- Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Licht- und Sicht-Paket
- Sonderlackierung Exclusive
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SEAT, S.A.
e9*2007/46*6394
VSSZZZ5F8P6540894
1940 kg
3540 kg
1- 1010 kg
2- 980 kg
Typ 5FP
www.seat.com
Autovia A-2, Km. 585 .ES-08760 Martorell
DXOB

CarOnSale








Ateca

16.06.2023 7593 AOB004880
M1 AC
VSSZZZ5F8P6540894
SEAT
5FP
SXDXDBX0
FD7SFD7CW0064BIVL1C19BDA8F16
SEAT ATECA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 5 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6,WLTP,AP-PUC1, M, N1 I
Benzin
0001 36AP 1498
7,2/8,2,+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*O,1:1600 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3540KG*WW.AHK LT.EGTG*
Grün
e9*2007/46*6394*37
07.12.2022
GQ498403

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)