CarOnSale

Chevrolet Kalos 1.2 SE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2008	52.076km	LEISTUNG 72 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chevrolet	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kalos 1.2 SE [DE - LimS5 1.2 EU3, SE, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN KL1SF48TJ8B165001	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.076km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.150 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.378km	LETZTER SERVICE AM 01/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aschenbecher vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Zeituhr (digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Dachantenne
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Kindersicherung
- Motor 1,2 Ltr. - 53 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff De Luxe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SPORTS BLUE (MICA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























KL1SF48TJ8165001


CarOnSale





WARTUNGSNACHWEIS


WARTUNGSNACHWEIS


Kalos


30.01.08
Chevrolet
KLAS
SHZ
252
Chevrolet Kalos
GM DAEWOO (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8-Spl.
Schräghecklimousine
83RII-05
EURO 4
Benzin
155/80R13 79T
155/80R13 79T
20.04.07



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)