CarOnSale

Mitsubishi Space Star

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	67.173km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA05AKH222565	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 67.173km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 64.728km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 92g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**85 µm**	Türe hinten rechts	**95 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**75 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gurtstraffer vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer Klarglas
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Türgriffe außen schwarz
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- 3. Bremsleuchte

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MITSUBISHI MOTORS
kg
kg
kg
kg

CarOnSale

CarOnSale






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG




(4) km-Stand : 64812
(5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1
Schrägheckklimousine AB
(7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel
(8) Nächste HU : Juni 2027
HU-Plakette : erteilt SVA
Fz-Hersteller : MITSUBISHI (THA) 7431
Fz-Typ : A00 AAM00041
Erstzulassung : 24.02.2020
zGM / zAL [kg] : 1290
Letzte HU :
Auftrags-Nr./Intern :
Ende der HU : 19.06.2025, 15:47 Uhr
StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
durchgeführt am 19.06.2025
4/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Kunde,
fzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
TÜVNORD


24.02.2020 7431 AAM00041 S
M1 AB
MMCXNA05AKH222685 5
MITSUBISHI
A00
A0511
AAAAASBSCAAA
MITSUBISHI SPACE STAR
MITSUBISHI (THA)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6-WLTP-DG-PI/CI- M- N1 I
Benzin
0001 36DG 999
2 1 52/6000 172
3795 1565
1505 940
120 1290 1290
730 670
730 670
81 3750 69
165/65 R14 79S
165/65 R14 79S
grau 7f
e1*2007/46*0951*11
26.03.2019 K H053475

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)