CarOnSale

Porsche Macan S Diesel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	126.391km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Macan S Diesel [DE - SUV5 Diesel S EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ95ZFLB80501	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.391km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.008km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	350 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	310 µm ⚠	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustik-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremssättel Silber eloxiert
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsblenden (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Getränkehalter
- Heckdiffusor lackiert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Kopfstützen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Luftleitelement seitlich Sideblade schwarz
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Stability Management (PSM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sound-Package Plus
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Audio
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachreling mit Dachleisten
- Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht-Komfort-Paket
- Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation
- Sitzheizung vorn
- Wärmeschutzverglasung geräuschdämmend
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Fußmatten
- Innenausstattung: Glattleder, Serienlederfarbe
- Metallic-Lackierung
- Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
- Sprachsteuerung System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















GERMANY
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG
e13*2007/46*1165
WP1ZZZ95ZFLB80501
2575 kg
4975 kg
1 - 1290 kg
2 - 1340 kg

CarOnSale


CarOnSale



















CarOnSale


Zustandsbericht nach 4 Jahren
PORSCHE ZENTRUM LÜBECK
Senger PZ GmbH
Zustandsbericht nach 8 Jahren
PORSCHE ZENTRUM LÜNEBURG
Senger PZ GmbH



PORSCHE ZENTRUM LÜBECK
Senger PZ GmbH
Zwischenwartung
Wartung
Zündkerzenwechsel
Motorölwechsel
PORSCHE ZENTRUM LÜNEBURG
Senger PZ GmbH
Vergölst



BMW


EG-Übereinstimmungsbescheinigung
Porsche




TÜVNORD
JUNI 2027


WP1ZZZ95ZFLB80501
Porsche
Macan S Diesel
PORSCHE
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
235/55R19 101Y
255/50R19 103Y



HU
TÜVNORD
JUNI 2025
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Lüneburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)