CarOnSale

Ford Transit 2.2 TDCi

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



11/2016	238.558km	LEISTUNG 155 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 2.2 TDCi	KATEGORIE Andere
FIN WF0HXXTTGHGE44810	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 238.558km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 155 PS (114 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	1 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	320 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: -Injektoren undicht Zwischen den Injektoren ist Diesel zu sehen -Kraftstoff Geruch ; Beim Geräusch: Knacken;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Krankentransport Umbau mit Rollstuhllift

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TRANSIT
TREND
FORD
e11*2007/46*0807
WF0HXXTTGHGE44810
4415
1850
2850






Castrol Ölwechsel
54330
Nächster Castrol Ölwechsel





Nächste Prüfung
DEKRA
www.amf-bruns.de







Oslo
Dublin
Auto
Wilna
Wien
10:33
Zoom
Move
Stop
Stumm


20.09.18
32.400
BOSCH
Service


4415 kg
25.11.2016
11/2025
§ 57b nicht erforderlich
Transit
0210008531
Ergebnis:
Mängel
nächste SP fällig Februar 2027
Sonst.Mängel nach Nr.2.6 SP-Richtl./
Hinweise:
-Beleuchtungsanlage beachten
(KZ-Bel.li.;Fahrtrichtungsanzeiger hinten
farbe)


25.11.2016 8566 BHN001265
M2 CA
WF0HXXTTGHGE44810 1
FORD
FBD
UYR62DDX
NFM8DXC8HAZC
Transit
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef. b. 5 t
Eindecker
595/2009*627/2014C
EURO VI; C; M. N
Diesel
0002 66C0 2198
2 1 114/3500 100
6704-6863 2059
2759 2990-3240
4415 4415
1850 2850
1850 2850
75 2625 74
235/65R16C 121/119R
235/65R16C 121/119R
e11*2007/46*0807*06
15.07.2016 A FY525958
ausgestellt am 30.09.2025
ZU S.1:BEFESTIGUNGEN F.WEITERE SITZPLATZE WURDEN DURCH
ENTFERNEN DER HALTEBÜGEL BZW.VERSCHWEISSEN DER BEFEST
GUNGSSCHRAUBEN UNBRAUCHBARGEMACHT*M. AMF LINEARLUFTAL
1 IM FZ-HECK, AUSF. SOLID 1380*M.BODENVERANK. SCHIENEN
F. ROLLST.M.PERSONEN-U.ROLLST.-RUCKHALTESYSTEM* M.NAC
HGER. AUTOM.SCHULTERSCHRAGGURT, DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE
FUR DAS PERSONEN-U. ROLLSTU<FORTSETZUNG AUF BEIBLATT>


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)