CarOnSale

Opel Astra

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2013	194.467km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra	KATEGORIE Limousine
FIN W0LPE6EC5E1021030	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.467km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.868km	LETZTER SERVICE AM 05/2019	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.Gebläsemotor des Innenraumgebläses läuft nur auch höchster Stufe;;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Türfangband Fahrertür erhöhtes Spiel;Ein Schlüssel Fernbedienung beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Platin / Ruthenium-Grau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn (2)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Check-Control-System
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e1*2007/46*0141
W0LPE6EC5E1021030
1935 kg
3300 kg
1-1035 kg
2-0920 kg
Z 22C TADA 114

CarOnSale

CarOnSale













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)