CarOnSale

BMW 116 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2011	238.740km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 d [DE - LimS5 116 d DPF EU5, 2010 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAUH51020E662233	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 238.740km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 230.354km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V Diesel KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage
- Licht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Park-Distance-Control (PDC)
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, matt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Getränkehalter
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















116d
N47D20C
475/90 R18
1.0
BLACK SAPPHIRE METALLIC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0283*
WBAUH51020E662233
1805 kg
3080 kg
1- 885 kg
2- 1040 kg


CarOnSale








OFF















09. Feb. 2022
BMW
Service Zentrum

28. JAN. 2020
19. JAN. 2021
BMW
Service Zentrum

BMW
BMW

BMW
Service Zentrum
BMW

BMW
Service Zentrum
BMW


Fahrzeugauslieferung
Werk 2.4 - Dingolfing
Datum
07 02 11




28.01.2011 0005 ASD00013 2 2 1 85/4000 200
M4 AC 4239 1748
WBAUN51020E662233 5 1421 --1380
BMW 75
1K4 118 1805 1805
UB51 885 1040
5A 885 1040
76 3000 93
1ER REIHE 4200 680 5
BAYER.MOT.WERKE-BMW 195/55 R16 87H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 195/55 R16 87H
Kombilimousine
715/2007*692/2008A Schwarz/ 9/
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0283*02
Diesel 18.06.2010 K DW196937
0002 35A0 1995
F.1/F.2: 1880 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1150 B.ANHÄNGEBETRI
EB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTEUL.


Außerbetrieb gesetzt
16.06.2026
Kennzeichen reserviert bis: X
J9MCRVN1
Landratsamt Regen
Zulassungsbehörde
94209 Regen
Weghofer


DW196937

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Steinschlag)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)