CarOnSale

# Ford C-MAX Sync Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



| 03/2014 | 204.243km | LEISTUNG 101 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C-MAX Sync Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2015] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WF0JXXWPBJDK62524 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>204.243km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>101 PS (74 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>144.312km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2014 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>117g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.1l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 180 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 175 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 105 µm | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 85 µm | Seitenteil hinten rechts | 90 µm |
| Motorhaube | 155 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer

## Sonderausstattung

- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
- Metallic-Lackierung
- Trend Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- 9 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Mittelkonsole Premium
- Klimaautomatik
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos



















CarOnSale


CarOnSale






Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
HARTMANN
Oberstdorf
HARTMANN
Oberstdorf
HARTMANN
Oberstdorf


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
HARTMANN
HARTMANN
Sonthofen
HARTMANN
Sonthofen
Auto Hartmann GmbH
Auto Hartmann GmbH
Auto Hartmann GmbH




Ford
Ford


Ford
03.03.2014
WF0JXXWPBJDK62524
FORD
DXA
M2DA1J
SCCAMB
C-MAX
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*630/2012
BENZIN
SCHWARZ
17.07.2013


Nächste HU fällig im
JUN.24
KÜS
06/18
19.10.2026
Landratsamt Oberallgäu
Kfz-Zulassungsbehörde



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)