CarOnSale

Toyota Proace L2 Kasten Meister

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



09/2018	169.471km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d-T, L2 Meister S/S, 2017 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN YARVFAHKHGZ130524	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.471km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	355 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Öldrucklampe leuchtet ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Beifahrerdoppelsitz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Harnstofftank (AdBlue)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Komfortsitze
- Laderaumtrennwand
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW D-4D KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht
- Toyota Smart Cargo
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- 4 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Klimaanlage
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Stop-Start-Anlage (Anlasser)
- Stop-Start-Anlage (Generator)
- Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0526
YARVFAHKHGZ130524
3100 KG
5000 KG
1- 1500 KG
2- 1800 KG
VFAHKH - B2801E
0.51

CarOnSale

CarOnSale

LIST
OK
SRC/TEL



Mem3
FM1
MENU
SRC
BAND
TA
OK
LIST


06.09.2018 5018 AKT00052
N1 BB
YARVFAHKGZ130524 3
TOYOTA
V
F
AHKH-B2B01E(1E)
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2016/646X
EURO6;K/FI/CI; N1 II
Diesel
0002 36X0 01997
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5000KG*WW.AHK LT.
EGTG***
02 01 0090/03750 170
05306-05309 1920--
1877-1949 001729-001985
00100
0139 003100 003100
01500 01800
01500 01800
081 02813 072
02500 0750 003
215/65R16C 104R
215/65R16C 104R
e2*2007/46*0538*04
07.11.2017 K FB813105

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)