CarOnSale

Opel Combo Life Edition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2022	140.472km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Life Edition [DE - Van5 1.5 D EU6d, Edition, 2020 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN W0VECYHT2MJ913800	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.472km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.485km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP) 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Dach auf Grund der höhe des Fzg’s nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Nebelscheinwerfer
- Radvollabdeckungen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckklappe verglast
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür links mit Fenster
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- 6 Lautsprecher
- Opel Connect
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Sicht-Paket
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















OPEL AUTOMOBILE GMBH
WOVECYHT2MJ913800
2120 KG
3420 KG
1 – 1110 KG
2 – 1110 KG





23
27


Widok z tyłu normalny >>
Sprawdź otoczenie przed wykonaniem manewru


SRC

RES/+
SET/–
MEM






11.01.2022
1844
AIK00411
AF
W0VECYHT2MJ013600
OPEL
E
C
YHT2-A2C360
COMBO LIFE
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
EURO6;NLTP;AP;PI7CI, M, N1 I
Diesel
0002
38AP
1499
WW.AHK LT.EGTG*
4493
1845
1795
1505
74
135
2128
2120
1110
1115
74
2813
88
1300
750
5
265/60 R18 92H A
265/60 R18 92H A
Metz
27.05.2021
GF964656


KDSAK
28.10.24
Schneider

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)