CarOnSale

BMW 418 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2014	172.059km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 418 d [DE - LimS5 418 d EU6, 2014 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4D51040D423638	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.059km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.104km	LETZTER SERVICE AM 07/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	330 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	2000 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dach Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerk tiefergelegt
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftauslass (Air Breather) schwarz matt
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Comfort-Paket
- Exterieurumfänge Aluminium satiniert
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Raucher-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Breeze
- Sitzheizung vorn
- Variable Sportlenkung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Ablage-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Pearl Glossy Chrome
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraumbeleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
416d
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA4D51040D423638
2070 kg
3745 kg
1- 920 kg
2- 1200 kg

CarOnSale

CarOnSale








Park


12:54
Bremen 1
TP
OK 06.07.2017 BMW
55104 km 00332
OK 23.11.2015 BMW
23401 km 00332




(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
10.2027
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.


DEKRA
GTÜ
GTÜ
GTÜ
Landkreis Cuxhaven
Der Landrat
im Auftrag


29.10.2014 0005 BUT00079.6
MI AA
WBA4D51040D423638 1
BMW
3C
4D51
6A150000
418d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Limousine
715/2007*195/2013*
EURO6;T;CI; M, N1 I
Diesel
0002 3670 01995
F.1/F.2: 3145 B.ANHÄNGERBETRIEB*2.2/8.2: 1315 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.ABK LT.BOTO*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*EBI 20 Z
OLL BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH*STUFE PM 5
AB TAG ERSTZUL. *
02 01 0105/04000 213
04638 - 04638 1825 - 1825
1389 - 1389 01585 - 01585
- 00975 -
0119 002070 002070
00920 01200 -
00920 01200 -
3 00075 72
01600 0745 005
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
schwarz 9
e1*2007/46*0316*11
12.06.2014 K VL651059



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)