CarOnSale

BMW 640 i xDrive M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



07/2019	115.681km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 640 i xDrive M Sport [DE - LimS5 640 i EU6d-T, xDrive M Sport (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJX01080BR66791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.681km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.838km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	45 µm ⚠	Beifahrertür	70 µm
Kotflügel vorne links	55 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	50 µm	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	115 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm ⚠
Motorhaube	55 µm	Heckklappe	50 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Motorhaube
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Sport-Paket M / M-Technic
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- CD-Laufwerk
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Concierge Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenspiegel-Paket
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Service-System: Remote Services
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- WLAN-Hotspot
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Luftfederung Hinterachse
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW
- Parkassistent-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Uni-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Concierge Services
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Sonderausstattung

- Innovations-Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Universal-Garagentoröffner
- Head-up-Display
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAJX010808R667891





Nicht allein auf Kamerabild verlassen.






Letzter Castrol Ölwechsel:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Autohaus S+K
GmbH
Liliencronstrasse 17
21629 Neu Wulmstorf


Service Historie
Service:
Am 15.10.2025, bei 99838 km
Service:
Am 18.01.2025, bei 78386 km
Service:
Am 17.07.2024, bei 64546 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 18.12.2023, bei 52358 km
Motoröl
Service durchgeführt
Fahrzeug-Check
Überfällig: 110 km



17.07.2019
WBAJX01080BR66791
BMW
640I XDRIVE
BAYER MOT.WERKE-BMW
Limousine
Benzin
Schwarz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)