CarOnSale

# Hyundai ix35 Style 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2012 | 183.271km | 163 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Hyundai | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>ix35 Style 2WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU5, Style 2WD, 2010 - 2013] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>TMAJU81BDCJ280024 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>183.271km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>126.558km | LETZTER SERVICE AM<br>04/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 03/2012 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>195g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>8.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 185 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 105 µm |
| Türe hinten links | 95 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 90 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● ohne Funktion; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv, Schiebedach lässt sich nicht öffnen,**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Plus-Paket
- Radstand 2640 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle (TCS)
- Trend-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Nebelscheinwerfer
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Rückfahrkamera
- Lenkrad heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















MODEL
HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0192
TMAJU81BDCJ280024
TYPE
Passenger Car
2030 kg
3630 kg
1200 kg
1090 kg
TRANS AXLE PAINT TRIM
NSW 9P

CarOnSale

CarOnSale

A/C
AUTO
OFF
DUAL







LIQUI MOLY
MOTORÖLE
HYDRAULIK
AUTOPFLEGE
Ölwechsel am:
bei Kilometerst.:
Filter gewechselt
Füllmenge:
6,5 Liter
Nächster Ölwechsel:
bei Km:
spätestens am:
Getriebe/Antrieb
nachgefüllt
gewechselt
Bremsflüssigkeit
geprüft
gewechselt
Kühlflüssigkeit
nachgefüllt
gewechselt














Übergabe-Inspektion
10.03.12
2080
HYUNDAI



HYUNDAI
Nächster Service:
TOTAL



HYUNDAI
Autohaus
Nächster Service:
HYUNDAI empfiehlt TOTAL



Hoba
Nächster Service:
HYUNDAI empfiehlt TOTAL


ix35
HYUNDAI
Hyundai ix35
Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie


COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY




08.03.2012 1349 ABP000034
Hyundai
ELH
Tucson,ix35,LM
Hyundai Motor (CZ)
Mehrzweckfahrzeug
Benzin
1998





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Steinschlag, Rost)



- Türe hinten links (Steinschlag, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)