CarOnSale

Volkswagen Transporter Caravelle Comfortline lang 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2014	142.830km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Caravelle Comfortline lang 4Motion [DE - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Caravelle Comfortline, 2009 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZFH074641	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.830km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.000km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 232g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Caravelle
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Elektrik-Paket 1
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Make-up-Spiegel links beleuchtet
- Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3400 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie 80 Ah
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: -schiebbar 1.Reihe rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe vorn
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- 2. Batterie
- Multimediabuchse AUX-IN
- Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
- Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
- 2. Batterie

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale




OK






& Vermittlung
sten Zepnik
07407 Rudolstadt
Tel.: 01741/432902






11.12.2014
0603
AQM02881
WV2ZZZ7HZFH074641
VOLKSWAGEN, VW
KCFCA320X1
CARAVELLE
VOLKSWAGEN-VW
215/60 R17C 104H
215/60 R17C 104H
DIESEL
1968
EK586687

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrersitz lose



- Innenraum (Verschleiß)